

Andelsselskabet Isevad Vandværk
Engtoften 13
7430 Ikast
Att.: Søren Jensen
Rapportnr.: AR-19-CA-00792818-01
Batchnr.: EUDKVE-00792818
Kundenr.: CA0004433
Modt. dato: 07.05.2019

Analyserapport

Prøvested: Isevad Vandværk - B1 DGU 86.1033 - V02000300 / 4663000501
DGU-nr: 86.1033-1
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 07.05.2019 kl. 13:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 07.05.2019 - 09.05.2019

Prøvemærke: DGU 86.1033

Lab prøvenr:	80665657	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Ikast-Brande Kommune , Kopimodtager drikkevand, Centerparken 1, 7330 Brande

09.05.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse